Compatibilité entre éoliennes et FH Proximus

Référence IBPT: 24/FRE/2024-001010-NDG/FIX/105/DIV

Projet de parc éolien - YVOIR - STORM

Positionnement des éoliennes

	X	Y	
1	189556	111097	Lambert 1972
2	189086	110526	Lambert 1972
3	189573	110696	Lambert 1972
4	190044	110844	Lambert 1972
5	189826	110338	Lambert 1972

Coordonnées fournies



Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Compatibilité entre éoliennes et FH Proximus

Référence IBPT: 24/FRE/2024-001010-NDG/FIX/105/DIV

Projet de parc éolien - YVOIR - STORM

Positionnement des antennes des FH

Site	X	Y	
82LIS	190718	108567	Lambert 1972
83PUR	192256	111734	Lambert 1972

Liaison des faisceaux hertziens FH

	De	À	Distance à respecter au tour du FH
FH-1	82LIS	83PUR	31m

Conclusion

Il n'y a pas des problèmes de compatibilité si la réalisation correspond bien aux informations fournies.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality